



取扱説明書

アップダウンポジショナー
UD-500E



YAMAKAWA ENGINEERING

目 次

はじめに

| | |
|--------------------------------|----|
| ポジショナー貼付用安全対策ステッカー 一覧表 | 1 |
| 各部の名称 | 3 |
| 寸法図 | 4 |
| 仕 様 | 5 |
| 構造の説明 | 6 |
| 運転方法 | 7 |
| 取扱および注意事項 | 8 |
| 結線図 | 9 |
| コントロール BOX 及び電源 BOX の結線図 | 10 |
| 電源ボックス内配線図 | 11 |
| 保守点検 | 12 |
| 点 検 | 13 |
| 給油及び給脂 | 14 |
| 故障と処置 | 15 |


はじめに

本装置を能率よく、安全に使用していただくように、この説明書では操作方法や日常必要な点検・整備・調整などの正しいやり方について記載してあります。

なお、御使用にあたり、とくに次のことに注意して下さい。

- ◇ 定期点検・整備・給油を確実にこなうこと。
- ◇ 異音、その他の異常な気配を感じたら、早めに点検・修理すること。
- ◇ 荷重オーバーでの使用は危険ですし、機械の寿命を縮めますので規定値以内で使用するここと。
- ◇ コントローラ用電源のアースを溶接電源とは別系統にして接続すること。
- ◇ 次頁に警告表示を載せておりますので弊社の製品と共に、お客様の製品に対しましても常に安全を最優先してご使用下さい。

回転方向 矢印



- ① 注意 のるな! 51107-01015
- ② 注意 51107-01015
- ③ 注意 15010-70115
- ④ 警告 51107-01029

UD-500E


ステッカー類貼付位置図



UP-DOWN
POSITIONER

③ チェーン側ブームへ貼付
1枚 (反対側)

両側面各1枚





A 注意



作業上の注意

1. 本機を定めた作業場に据えつけたらアンカーで、しっかりと固定すること。
2. 作業開始の前には必ず説明書にしたがって安全確認を必ずして作業を始めること。
3. 作業中に作業員が入れないこと。
4. 作業終了後は必ず電源を切り、必ず安全確認を必ずすること。
5. ワークの下には絶対に立ち回らないこと。
6. ワークの取組、取組の順序は必ず説明書にしたがって、必ず安全確認を必ずすること。
7. 長く続けられたり、作業中に作業員が作業中に作業中にワークの下で作業すること。
8. ベンチマークは必ず作業員が作業中に作業中に作業中に作業すること。
9. 取組の際は、必ず作業員が作業中に作業中に作業中に作業すること。


反対側

ポジショナー貼付用安全対策ステッカー 一覧表



| 品 番 | 字 体 | 種 類 | 備 考 | | |
|--|--|-------------------------------------|----------|---|----------------------------------|
| 51107-01051 |  | チルトチェーン用 巻込注意 デカール 原寸大 | ブーム上面へ貼付 | | |
| 51107-01029 |  | はさまれ 注意 デカール 原寸大 | ブーム上面へ貼付 | | |
| 51107-01049 |  | デカール 原寸大 | ブーム上面へ貼付 | | |
| <p>● ▲危険、▲警告、▲注意はとくに重要な事項です。必ず読んで遵守して下さい。これらを守らないと事故につながったり、ケガをしたり、重大災害になるなどのおそれがあります。</p> <p>● 本図の中で使用されている記号は下記のようになっています。</p> | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">  </td> <td> 死傷につながるおそれの高い事故を未然に防ぐために、必ず守っていた </td> </tr> </table> | | | |  | 死傷につながるおそれの高い事故を未然に防ぐために、必ず守っていた |
|  | 死傷につながるおそれの高い事故を未然に防ぐために、必ず守っていた | | | | |

| 品 番 | 字 体 | 種 類 | 備 考 |
|-------------|---|------------------------------|--|
| 51107-0130 |  <p>51107-01030</p> | 頭 上 告 デカール 原寸大 | ポジショナー 回転 テーブル下に入 るな！ ブーム上面へ 貼付 |
| 51107-01040 |  | デカール 横=150 縦=115 mm | フレーム側面 へ貼付 |

各部の名称



寸法図



仕 様

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 水平時最大荷重 | 4.9 KN (500 kgf) |
| 垂直時最大荷重 | 150 mm 時 4.9 KN (500 kgf) |
| 搭載荷重重心高さ | 250 mm 時 2.9 KN (300 kgf) |
| 搭載荷重重心高さ | 350 mm 時 2.1 KN (215 kgf) |
| 搭載荷重重心高さ | 450 mm 時 1.6 KN (167 kgf) |
| 最大トルク | テーブル面より 735 N·m (75 kgf·m) |
| 最大回転トルク (ポジションにて使用時) | テーブル中心より 334 N·m (34 kgf·m) |
| (溶接にて使用時) | テーブル中心より 117 N·m (12 kgf·m) |
| テーブル径 | φ500 mm |
| 最低テーブル高さ | テーブル水平時 590 mm |
| 最高テーブル高さ | テーブル水平時 1080 mm |
| 垂直時最低回転中心高さ | 430 mm |
| 垂直時最高回転中心高さ | 920 mm |
| テーブルリフト量 | 490 mm |
| テーブル傾斜角度 | 0~135° |
| テーブル傾斜速度 | 20 s |
| テーブル上昇速度 | 17 s |
| テーブル回転速度 | 0.2~2.3 rpm |
| 装置重量 | 310 kg |
| 装置長さ | 1310 mm |
| 装置幅 | 850 mm |
| 装置高さ | 615 mm |
| 操作方法 (昇降・傾斜) | ペンダント式 |
| (テーブル回転) | フットスイッチ式 |
| 入力電源 | 3相 AC 200 V |

構造の説明

① テーブル回転

本機に搭載されている減速機は、DC モーターの回転をスパークギヤにて減速し、さらにウォーム減速機を経て、回転テーブルが駆動されています。

この減速装置の採用により、テーブルの回転は円滑で回転変動率が少なく、又、ワークから逆にテーブルが回されたりする自走も防止されています。

テーブルの回転は、フットスイッチを踏むと回転します。

② テーブルの昇降

昇降はペンダントスイッチにて行ない、駆動は油圧シリンダーにて作動します。又、テーブルが降下しないようオイルロックで負荷保持をします。

③ テーブル傾斜

傾斜はペンダントスイッチにて行ない、油圧モーター付ウォーム減速機にて減速し、さらにスパークギヤを経てローラーチェーンにて駆動されています。

又、前傾を保持するためにオイルロックが付いています。

④ コントロールボックス

コントロールボックスは、独立式で制御は高性能電子制御を採用し、広範囲の変速が可能です。

尚、接続ケーブルは、電源用・テーブル回転制御用・フット SW 用の 3 本があり、それぞれ本体にメタルコネクタでワンタッチに接続できます。

⑤ アース

アースは、テーブル主軸に圧接されたローリングアースを採用している為、溶接電流による減速機のベアリング等焼損が軽減されます。

尚、アースケーブルの接続は、回転装置下面の黄鋼棒とボルトで固定できる様になっています。


運 転 方 法

- ① 電源ボックスのコンセントに回転用コントロールボックスの電源プラグを差込み、同様にペンダントスイッチのメタルコネクターのプラグを差し込みます。
- ② 回転用コントロールボックスのメタルコネクタープラグを本体についているメタルコネクターの受側に差し込みます。(ペンダントスイッチのメタルコネクターと間違えないよう注意)
- ③ 電源ボックスのスイッチと、回転用コントロールボックスの回転数設定ボリュームが「OFF」になっているのを確認し、本体の電源ケーブルを AC200V に接続します。(逆相にならないよう注意)
- ④ 元電源のスイッチを投入して下さい。その後、電源ボックスのスイッチを「ON」にして下さい。
- ⑤ 回転用コントロールボックスの回転方向切換えスイッチにて回転方向を動作モード切換えスイッチにて連動・寸動を選択して下さい。
- ⑥ 回転用コントロールボックスの回転数設定ボリュームを「ON」にして下さい。
- ⑦ ペンダントスイッチの押ボタンにて、昇降・傾斜の動作を行なって下さい。
- ⑧ フットスイッチを踏むと、テーブルが回転します。
- ⑨ 回転数設定ボリュームにて、回転数を調整して下さい。
- ⑩ フットスイッチは連動の場合、一度踏むとテーブルが回転し、もう一度踏むとテーブル回転が停止します。
寸動の場合、フットスイッチを踏んでいる時だけテーブルが回転します。
- ⑪ 作業後は、回転用コントロールボックスの回転設定ボリュームを「OFF」にし、電源ボックスのスイッチを「OFF」にして必ず電源プラグを抜くか、元電源を切って下さい。


取扱および注意事項

- ① 本機には許容値を越える負荷を絶対にかけないで下さい。過負荷で運転を行なった場合、モーターおよび制御装置の焼損・破損の原因となります。
- ② 正逆転および寸動操作は、テーブルの回転が確実に停止したことを確認しながら行なって下さい。頻繁に正逆転、寸動操作を行なうと上記と同様に、モーターおよび制御装置の焼損・破損の原因となります。
- ③ テーブル上にワークを搭載する場合（とくにクレーン等を使用するとき）は、衝撃を与えないように御注意下さい。
- ④ 溶接時のスパッター、スラグ等が回転駆動内に入ると、ギヤの摩耗を早めたり、モーターの損傷の原因になりますので、カバーを取外し、定期的に掃除を行なって下さい。
- ⑤ 溶接用アースケーブルの接続は本機の回転装置下面の横鋼棒（M8タップ穴）に結び、ボルトの締付けは確実に行って下さい。
- ⑥ 接続ケーブル上に重量物をのせたり、足で踏付けたりしないで下さい。ケーブル損傷により、漏電および基板破損の原因となります。
- ⑦ 冬期の場合、必ず無負荷中速で暖気運転を行なって下さい。
- ⑧ テーブル強化の為鉄板を敷いて使用して下さい。

コントロールBOX及び 電源BOXの結線図




電源ボックス内配線図



保守点検

・チェーンの調整




ターンテーブルの傾斜角のガタツキ

- ・テーブルのガタツキがでた場合は、チェーンの中間にターンバックルが取付けられていますので六角ナットを緩める調整をして下さい。

*チェーンは初期の伸びができますので必ず調整して下さい。

*チェーンの緩み調整用のターンバックル取付の位置は出荷時調整されていますが、保守点検時に分解し再度セッティングする時には、チルトの傾斜角に合わせターンバックルの調整ネジ部がスプロケットに当たらないように注意して下さい。調整が悪いとスプロケットの歯やターンバックル及びネジ部を破損させる事があります。

又、取換えや調整の時に手や指を挟んだりしないように十分ご注意下さい。



・チェーンの給油（一週間に1回）


チェーンのピン及びローラーリンクの隙間を狙って油差し、又はブラシで給油して下さい。

推奨 潤滑油

ISOVG 150 (4号ギヤオイル)

SAE 40 (350ディーゼルエンジンオイル)

点検



| | 点検項目 | 点検期間 | 点検内容 |
|--------------------|------------------------|------|---|
| テーブル回転 | ・ DCモーター 騒音 | 日常 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 調音棒又は直接耳で聞き、いつもの音と変わらないか ・ ギヤケースやモーターフレームを手で触れ、異常振動がないか ・ 減速機より外部へ洩れはないか |
| | 振動 | 日常 | |
| | ・ ウォーム減速機 オイル洩れ | 日常 | |
| テーブル昇降 | ・ 油圧シリンダー オイル洩れ, 振動 | 日常 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 外部へ油洩れや異常音はないか |
| テーブル傾斜 | ・ チェーン 破損, 発錆 | 日常 | <ul style="list-style-type: none"> ・ チェーンの表面に傷・錆などがいないか ・ チェーンに大きなたるみがないか ・ 調音棒または直接耳で聞き、いつもの音と変わらないか ・ ギヤケースやモーターフレームを手で触れ、異常振動がないか ・ 外部へグリース洩れはないか ・ 減速機より外部へ洩れはないか |
| | たるみ | 日常 | |
| | ・ 油圧モーター 騒音 | 日常 | |
| | 振動 | 日常 | |
| | グリース洩れ | 日常 | |
| ・ ウォーム減速機 オイル洩れ | 日常 | | |

給油及び給脂

ウォーム減速機のギヤオイルは、最初運転開始後2ヶ月で新油と交換して下さい。

次回から約1年ごとに交換して下さい。

推奨 工業用ギヤオイル

| | ISO VG460ギヤオイル | JIS 7号ギヤオイル |
|---------|-----------------|-------------|
| 新日本石油 | ボンノックSP460 | |
| 新出光 | ダフニスーパーギヤオイル460 | |
| 昭和シェル石油 | オマラオイル460 | |
| 共同石油 | 共石レダクタス460 | |

油圧作動油

油圧作動油はポンプ内で作られた油圧エネルギーを油圧シリンダーや油圧モーターに伝達する為に、制御弁や配管類を通過して流れるが、その圧力・温度・流速などの変化による影響を受けて油の性質が劣化するので、圧力機器の故障の大半が作動油の欠陥によると云われており、常に新しい油を入れておくようにして下さい。

| | ISO VG46・・・2号タービン油 相当 |
|---------|-----------------------|
| 新日本石油 | スーパーハイランド46 |
| 新出光 | ダフニハイドロリックフィールド46 |
| コスモ石油 | ハイドロAW46 |
| 昭和シェル石油 | テラスオイル46 |
| 共同石油 | ハイドラックス46 |

故障と処置

| 故障の状態 | 原因 | 処置 |
|---------------|---|---|
| テーブルが回らない | <ol style="list-style-type: none"> 1. 接続ケーブルのメタルコンセンセントが確実に接続されていない 2. 接続ケーブルの断線 3. フットスイッチの故障 4. ヒューズの断線 5. モーターおよび制御装置の焼損 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 確実に接続する 2. ケーブルの交換 3. フットスイッチ交換 4. ヒューズの交換 (10A) 5. モーターおよび制御装置の交換 |
| テーブルの回転が円滑でない | <ol style="list-style-type: none"> 1. モーターカーボン刷子の摩耗、接触不良 2. 許容値以上の負荷をかけている | <ol style="list-style-type: none"> 1. カーボン刷子の交換または摺合せをする 2. 許容値以内で使用する |
| テーブルが昇降しない | <ol style="list-style-type: none"> 1. ペンダントスイッチのメタルコンセンセントが確実に接続されていない 2. パワーパッケージオイルタンクの油量不足 3. シリンダーパッキンの損傷 4. 負荷が大きいの | <ol style="list-style-type: none"> 1. 確実に接続する 2. タービン油補充 3. パッキンを交換する 4. 許容値以内で使用する |
| テーブル降下が保持しない | <ol style="list-style-type: none"> 1. パワーパッケージのオペレートチェックバルブのハンチング | <ol style="list-style-type: none"> 1. バルブ本体の交換 |
| テーブルが傾斜しない | <ol style="list-style-type: none"> 1. ペンダントスイッチのメタルコンセンセントが確実に接続されていない 2. チェーンや平歯車に異物が付着及びかみ込み 3. 過負荷及び始動頻度が高過ぎる 4. パワーパッケージオイルタンクの油量不足 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 確実に接続する 2. タービン油補充 3. 許容値以内の負荷または頻度を下げる 4. タービン油補充 |
| テーブル前傾が保持しない | <ol style="list-style-type: none"> 1. パワーパッケージのオペレートチェックバルブのハンチング | <ol style="list-style-type: none"> 1. バルブ本体の交換 |